




Gebrauchsanweisung
 51 6547
 (D,NL,F,GB,E)
 Aufstellanweisung
 51 6546
 (D,NL,F,GB,E,I,SF,S,N,
 DK,P)

Zubehör:

Abluftschlauch
 CZ1200


Unterbauszubehör
 CZ 1100


Verlängerung der
 Arbeitsplatte
 CZ 11280
 weiss
 CZ 11290
 grau

Verbindungssätze für
 Wasch/Trockensäule
 CZ 12130
 CZ 1109
 CZ 12170

Höhenanpassung
 Unterbausockel
 CZ 108500

1) 28 5190
 Blende kompl.





Siliconfett
16 0413

Siliconöl
16 0358

Hochtemperaturfett
16 0520

1) 04 6400