




Gebrauchsanweisung
51 6995
(D,GB,F,NL,I)

Aufstellanweisung
51 6634
(D,NL,F,E,GB,I,P
51 5761
(D,I,SF,SN))

- 1) 28 6364
Blende kompl.
- 2) 02 8154
- 3) 05 6894
- 4) 03 0038

Zubehör:


Unterbauszubehör
CZ1100


Verlängerung der
Arbeitsplatte:
CZ11280
weiß
CZ11290
grau

Verbindungssätze für Wasch/Trockensäule CZ12110

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
CZ 108500

Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
CZ 12180





Siliconfett
16 0413

Siliconöl
16 0358

Hochtemperaturfett
16 0520

1) 02 1439
2) 04 6400

