












Unterbauabdeckung:

19 4912/25
Zwischenblech
10 9053/05
Wärme-Ableitleiste

- 1) 10 7771/17
bis FD 5811
12 4050/20
bis FD 6011
11 1356/20
ab FD 6012





1) 13 1070/52
Austausch-Getriebemotor
13 1070/45

Austausch-Getriebemotor
nur gegen Rückgabe eines
kpl. defekten Motors
Replacement reduction
motor, only against com-
plete defective unit
Moteur-réducteur de rem-
placement, uniquement
en échange contre l'appa-
reil défectueux

Achtung!
Steckachsenbausatz 07 5319
wird teilweise zusätzlich be-
nötigt


Caution!
Plug-in shaft kit 07 5319
partly required as additional
component

Attention!
Partiellement, besoin de com-
mander le jeu d'arbre enfiché
07 5319

07 5410
Adapter bis Fert.-Nr. 5803
mitbestellen

2) 01 5946/01
bis FD 6011
02 1150/01
ab FD 6012

3) 07 3594/24
Bei 2 Heizkörpern
a 1500 W
08 1601/24
Bei 3 Heizkörpern
a 1000 W
02 5376/07
Set für Umbau von
2 auf 3 Heizkörper



50 8712/00
Aufst.-Anleitung
49 9618/00
Gebr.-Anweisung
49 9619/00
Programmtabelle